R2M



mm

参数	工作温度（℃）	工作相对湿度（ ）	存储温度（